



Folgeschäden beim Kompressortausch vermeiden

Nummer:

70-001-20

Beginn:

Dienstag, 11. Februar 2020, 18.30 Uhr

Ende:

Dienstag, 11. Februar 2020, 20.00 Uhr

Anmeldeschluss:

Dienstag, 4. Februar 2020

Leitung:

DENSO AUTOMOTIVE Deutschland GmbH

Ort:

Wütschner Fahrzeugteile GmbH

Kreuzholzstraße 8

67069 Ludwigshafen

Zielgruppe:

Alle Mitarbeiter/-innen von Werkstätten, die Wartungen und Reparaturen an KFZ-Klimaanlagen durchführen.



Lehrgangsinhalt:

- Kompressorausfall und dessen Ursachen
- Kompressortausch: was ist zu beachten
- Spülen der Fahrzeugklimaanlage: Ist dies möglich?
- Klimakreislauf: Kompressoröle und Ölzirkulation
- Komponententausch und Reparaturen: worauf Sie achten sollten

Wichtiger Hinweis:

Wir möchten an dieser Stelle ausdrücklich darauf hinweisen, daß sich unser Angebot an gewerbliche Anwender sowie Wiederverkäufer richtet. Diesem Kundenkreis entsprechend verwenden wir grundsätzlich Nettopreisangaben. Alle hier angegebenen Preise verstehen sich also stets zuzüglich Mehrwertsteuer in Höhe des jeweils gültigen gesetzlichen Umsatzsteuersatzes.

Weitere Schulungen finden Sie unter: <https://www.wuetschner.com/leistungen/schulungen.html>

